


令和元年東日本台風(台風19号)による洪水状況


- 千曲川の下流に位置する信濃川において、台風通過後の翌13日に、水位が上昇。
- 小千谷、長岡、大河津水位観測所で観測史上最高水位を記録。大河津では立ヶ花の約半日後にピーク水位を観測。



(2019/10/13 11:01 大河津分水路分派点付近の状況)



立ヶ花水位観測所 (長野県)



大河津水位観測所 (新潟県)

